

Abrasivos flexibles - Quick-Change



DISCOS SCM XC PREMIUM QUICK-CHANGE

para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera



Aplicación

- + Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados
- + Ideales para zonas de difícil acceso

Recomendación

- + Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"
- + Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"
- + Grano "FINO / MUY FINO" para la última pasada

Ventajas

- + Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- + Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- + Máxima duración y muy buen arranque

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Max. RPM	RPM recomendadas	UE	
 	QDISC-VL	34539761	50 x R	SCM A BASTO XC	23000	17000	50 Pzas.
		34539762	50 x R	SCM A MEDIO XC	23000	17000	50 Pzas.
		34539746	50 x R	SCM A FINO XC	23000	17000	50 Pzas.
		34539747	50 x R	SCM A MUY FINO XC	23000	17000	50 Pzas.
		34539748	75 x R	SCM A BASTO XC	20000	13500	25 Pzas.
		34539750	75 x R	SCM A MEDIO XC	20000	13500	25 Pzas.
		34539811	75 x R	SCM A FINO XC	20000	13500	25 Pzas.
		34539812	75 x R	SCM A MUY FINO XC	20000	13500	25 Pzas.